



ORDEN DE SERVICIO Acta de Recepción de Obra

A los cuatro (4) días del mes de Julio de 2022 siendo las 14:00 hs, en la ciudad de Villegas, el Ing. José Matías Pablo Lauria representando a EDEN S.A en carácter de Coordinador de Obras Estructurales notifica a la empresa contratista DREICON S.A. que se recibe la obra con número de expediente N11532022030001 ejecutada en el marco del contrato de obra suscrito con DREICON S.A. estableciendo que:

Los trabajos objeto del contrato fueron inspeccionados y no presentan fallas o defectos aparentes y se encuentran terminados de acuerdo con la documentación contractual y las órdenes emitidas por la Inspección de Obra. La ausencia de fallas o defectos aparentes significa que al momento de la inspección, los mismos no se han evidenciado o no han sido advertidos, lo que no altera las responsabilidades de la empresa Contratista y su obligación de completar todos los trabajos y subsanar todas las fallas y defectos que se manifiesten. Se deja constancia que queda pendiente la aprobación final del plano conforme a obra.

EMPRESA
CONTRATISTA



Por EDEN SA
Ing. Matias Lauria

EDEN S.A.